


Nyttjande av HVK-pool och upparbetning till driftklar HVK



Mallar/verktyg:

Blankett_In- och utsyningsprotokoll (ska tas fram)

TUK Avrop mall

Tillvägagångssätt:

1. Mottag HVK och genomför mottagandebesiktning	
Input: Beställd HVK	Ansvarig: Avropare
Mallar/verktyg: Blankett_In- och utsyningsprotokoll	Output: Mottagen driftklar HVK
Genomförande:	
1. Genomför inbesiktning och dokumentera befintlig status (ex. transportskadad, HVK komplett, underhållsstatus) <ol style="list-style-type: none"> Vid identifierad avvikelse, rapportera enligt Transitios process och rutinbeskrivning "hantering av identifierad avvikelse" anmäl identifierad avvikelse till Transportören 2. Uppdatera FORD att HVK och i förekommande fall transportställning mottagen och säkerställ att status är korrekt	

2. Genomför byte av HVK på fordon	
Input: Mottagen driftklar HVK	Ansvarig: Avropare
Mallar/verktyg: -	Output: Reparabel demonterad HVK
Genomförande:	
1. Byt HVK enligt gällande underhållsdokumentation 2. Uppdatera komponentbytet i FORD	

3. Besiktiga demonterad HVK



Input: Reparabel demonterad HVK	Ansvarig: Avropare
Mallar/verktyg: Blankett_In- och utsyningsprotokoll	Output: Inbesiktigat upparbetningsbehov
Genomförande: <ol style="list-style-type: none">Besiktiga HVK enligt "In- och utsyningsprotokoll" och underhållsdokumentation för att bedöma behovet av avhjälpande underhållDokumentera upparbetningsbehov (Förebyggande - och avhjälpande underhåll, (FU/AU))	

4. Meddela Transitio HVK byte samt omfattning upparbetningsbehov

Input: Inbesiktigat upparbetningsbehov	Ansvarig: Avropare
Mallar/verktyg: -	Output: Transitio mottagit upparbetningsbehov
Genomförande: <ol style="list-style-type: none">Maila HVK-förvaltare upparbetningsbehov (Förebyggande - och avhjälpande UH, (FU/AU))	

5. Skicka avrop till tung underhållsleverantör

Input: Transitio mottagit upparbetningsbehov	Ansvarig: Transitio
Mallar/verktyg: TUK Avrop mall	Output: Tungt underhåll (TUH) beställt samt återkopplat nästa steg
Genomförande: <ol style="list-style-type: none">Meddela avropare om ev. behov av förebyggande underhåll på Transitios ansvar (TUH)Om behov av TUH skicka avrop (Transitios TUH ansvar)Uppdatera lista "Dokumentnummer Avrop Transitio UH Fordonstyp" på G:\Teknik - Magnus v B\7. HVK\1. Avrop, beställningar_FordonstypMeddela godsmärkning till TUH leverantör samt avropare	

6. Skicka HVK och beställning på ev. övrig upparbetning (FU + AU)

Input: Inbesiktigat upparbetningsbehov	Ansvarig: Avropare
Mallar/verktyg: -	Output: FU+AU beställt samt HVK skickad till upparbetare
Genomförande: <ol style="list-style-type: none">Om behov av övrig upparbetning beställ FU (Lätt underhåll, LUH) + Avhjälpande underhåll, AU (avroparens ansvarsdel)Märk HVK med godsmärkning:<ol style="list-style-type: none">För TUH upparbetning använd Transitios avropsnummer (ABTAIxxxxx)För övrig upparbetning ange eget beställningsnummerSkicka HVK till anvisad upparbetare, i förekommande fall använd erhållen TransportställningUppdatera FORD (HVK och i förekommande fall Transportställning)	

7. Mottag avrop och/eller beställning

Input: Beställning (FU/AU/TUH)	Ansvarig: Upparbetare
Mallar/verktyg: -	Output: Bekräftat avrop/beställning
Genomförande: <ol style="list-style-type: none">Bekräfta mottaget avrop och/eller beställning till Transitio och/eller Avropare.	

8. Mottag HVK och genomför besiktning av upparbetningsbehov

Input: Levererad HVK och erhållen beställning (FU/AU/TUH)	Ansvarig: Upparbetare
--	------------------------------

Mallar/verktyg: <i>Blankett_In- och utsyningsprotokoll</i>	Output: <i>Underlag för komplett upparbetningsbehov skickat till Transitio och Avropare</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besiktiga HVK med avseende på skador eller tillkommande arbete för att bli driftklar (status 05 i FORD), dokumentera i "In- och utsyningsprotokoll" 2. Uppdatera FORD med tillkommande arbete och ev. skador 3. Återkoppla komplett upparbetningsbehov efter besiktning (FU/AU/TUH + tillkommande arbete) till Transitio och/eller avropare. 	

9. Skicka offert på upparbetningsbehov	
Input <i>Underlag för komplett upparbetningsbehov</i>	Ansvarig: <i>Upparbetare</i>
Mallar/verktyg: -	Output: <i>Offert skickad</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skicka offert på upparbetningsbehov (tillkommande arbete TUH) till Transitio 2. Skicka offert på upparbetningsbehov (FU/AU + tillkommande arbete) till avropare 	

10. Beställ upparbetningsbehov	
Input <i>Offert upparbetningsbehov</i>	Ansvarig: <i>Avropare</i>
Mallar/verktyg: -	Output: <i>Komplett beställning skickad</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skicka beställning (FU/AU + tillkommande arbete) till Upparbetaren 	

11. Beställ upparbetningsbehov	
Input <i>Offert upparbetningsbehov</i>	Ansvarig: <i>Transiito</i>
Mallar/verktyg: -	Output: <i>Komplett beställning skickad</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skicka beställning (tillkommande arbete TUH) till Upparbetaren 	

12. Skicka ordererkännande	
Input <i>Komplett beställning</i>	Ansvarig: <i>Upparbetare</i>
Mallar/verktyg: -	Output: <i>Ordererkännande skickat</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skicka ordererkännande till Transitio och Avroparen 	

13. Genomför upparbetning enligt beställning	
Input <i>Komplett beställning</i>	Ansvarig: <i>Upparbetare</i>
Mallar/verktyg: -	Output: <i>Upparbetning till driftklar HVK utförd</i>
Genomförande:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomför upparbetning enligt beställning 2. Vid identifiering av ytterligare behov skicka kompletterad offert till Transitio och Avropare, samt erhåll beställning. 	

14. Kontrollera komplett genomförd upparbetning	
Input <i>Upparbetning utförd</i>	Ansvarig: <i>Upparbetare</i>

Mallar/verktyg: -	Output: Driftklar HVK klar för leverans
Genomförande: <ol style="list-style-type: none"> 1. Besiktiga HVK med avseende på beställd upparbetning, dokumentera i kontrolldokument. 2. Uppdatera FORD 3. Meddela HVK-lagret att HVK driftklar 	

15. Leverans till anvisad plats	
Input Driftklar HVK klar för leverans	Ansvarig: Upparbetare
Mallar/verktyg: -	Output: HVK levererad
Genomförande: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skicka HVK till av HVK-lagret anvisad plats, i förekommande fall använd erhållen Transportställning 2. Uppdatera FORD (HVK och i förekommande fall Transportställning) 3. Skicka kontrolldokument över genomförd upparbetning till HVK-lagret via mail 	